



令和 7 年 9 月 2 日
十日町地域広域事務組合
消 防 長

消防車両からの出火について

十日町地域広域事務組合が管理する消防車両「十日町指揮 1」において、ルームランプ付近からの出火事案が発生しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1 事案概要

令和 7 年 8 月 30 日(土) 午前、消防車両「十日町指揮 1」の資機材点検中に車両後部のルームランプ付近から出火しているのを発見し消火器で消火しました。

2 発覚状況

- (1) 発 生 日 時：令和 7 年 8 月 30 日(土) 午前 10 時 23 分頃出火
- (2) 事案発生場所：十日町地域消防本部車庫内
- (3) 該 当 車 両：十日町指揮 1
- (4) 経 緯：午前 10 時 十日町指揮 1 の資機材点検を開始
午前 10 時 23 分 ルームランプ付近から出火(火災原因調査により確定)
午前 10 時 24 分 点検中の職員が出火を確認
午前 10 時 25 分 庁舎設置の消火器により消火完了(鎮火)

3 本事案による被害

- (1) 当該車両のルームランプおよびその周辺の天井部の一部が焼損
- (2) ルームランプ直下に積載されていた 50mm ホース 1 本が焼損

4 原因及び被害額 調査中

5 事案発生後の対応

- (1) 同日、予防課及び警察により火災原因調査を実施
- (2) 代替車両により出動には支障なし。

6 消防長からのお詫び

日頃から地域の皆様に火災予防を呼びかけているにもかかわらず、当消防本部の消防車より火災が発生いたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

この事態を重く受け止め、現在、関係機関と連携し出火原因の調査を進めており、その調査結果に基づいて必要な再発防止策を講じてまいります。

今後、同様の事態を起こさぬよう、全職員一丸となって信頼回復と安全管理体制の強化に努めてまいります。

7 問い合わせ先

十日町地域消防本部警防課 電話 025-757-1558